



okienka w wieżyczkach do wymiany



krata przy wejściu do klatek na chór
wnętrza kościoła (do wymiany)



krata drzwi wewnętrznych od strony



Zniszczona konstrukcja zadaszenia wieżyczek do wymiany




Początek zejścia z chóru



drzwi wewnętrzne wahadłowe do renowacji
(od strony przedsionka)



(od strony wnętrza kościoła)



Drzwi zewnętrzne do wymiany lub renowacji



Zniszczone i popękane stopnie klatek schodowych umieszczonych w wieżyczkach



nierówności tynku klatek schodowych w wieżyczkach



Luźne oparcie stopni w murze



Ubytki w tynku przy wejściu na chór



balustrada górnej części



Zniszczony słup schodów i oparcie stopni



Ubytki i nierówności w tynku wieżyczek mieszczących klatki schodowe



zniszczone schody kręte w wieżyczkach (schody na chór)



Schody na wieżę główną (stopnie do wymiany)




Tynk przedsionka



Zniszczony tynk mozaikowy w przedsionku kościoła





Zniszczone tynki przedsionka



Dla porównania odnowione wnętrze a kościoła (kolorystyka)